



規格

| | |
|-------|--|
| 溫度範圍 | -30°C~+70°C (可外接探針) |
| 溫度精準度 | ±0.3°C(-20°C~+40°C), ±0.5°C(其他溫度範圍) |
| 溫度解析度 | 0.1°C |
| 濕度範圍 | 0%RH ~ 100% RH |
| 濕度精準度 | ±3%(20~80%RH), ±5%其他(溫度範圍於25°C) |
| 濕度解析度 | 0.1%RH |
| 數據儲存 | 60,000筆 |
| 啟動設定 | 按鈕/即時/時間到 啟動 |
| 紀錄時間 | 至多六個月 |
| 紀錄間距 | 10秒至11小時59分(系統預設10分鐘) |
| 警報設定 | 至多可設定6個溫度及2個濕度警報 |
| 警報種類 | 單一/累計 |
| 電池 | CR2450/可自行更換 |
| 尺寸 | 100 X 53 X 12 mm |
| 重量 | 54g |
| 防護等級 | IP65 |
| 連接方式 | USB 2.0, A-Type |
| 符合規範 | EN12830, CE, RoHS |
| 軟體 | tempbase 2 software (免費下載) |
| 報告形式 | PDF & CSV |

外接探針

01 HQ Digital Temperature Sensor

| | |
|------|-------------|
| 溫度範圍 | -40°C~+90°C |
| 偵測端 | 不鏽鋼(30x5mm) |
| 長度 | 1.2 m |
| 接線材質 | PVC |

02 HQ Digital Temperature/rel. Humidity Sensor

| | |
|------|-------------|
| 溫度範圍 | -40°C~+90°C |
| 偵測端 | 不鏽鋼(30x5mm) |
| 長度 | 1.2 m |
| 接線材質 | PVC |

03 PT100 Sensor

| | |
|-------|--|
| 溫度範圍 | -80°C~+200°C |
| 溫度精準度 | ±1.0°C(-80°C~+150°C) ±2.0°C(其他溫度範圍) |
| 偵測端 | 不鏽鋼(110x5mm) |
| 長度 | 1.2 m |
| 接線材質 | PTFE |